concio 5

Armatura platea
sezione longitudinale



L'UBICAZIONE DI TUTTE LE INDAGINI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE CON LE FIGURE RESPONSABILI DELLA STRUTTURA E CON I PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA VERIFICA DI VULNERABILTÀ SISMICA

Commissario Straordinario di Governo
art.1 comma 154 Legge 145/2018
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Sub Commissari:	*ing. Pasquale Coccaro* *ing. Leonardo Pace*	*Responsabile della progettazione:*	*ing. Giuseppe Maria Grimaldi*	**Progetto:**	**VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DIGA DI ACERENZA (PZ)** **PIANO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVI DI DETTAGLIO** **CIG: 87704124F0 - CUP: H39H17000060006**	TAV. 27
RUP: ing. Sergio Nicola Di Salvo *Supporto al RUP: dott. geol. Claudio Berardi*		*Gruppo di lavoro:* *ing. Luisa Alterio* *ing. Alessandro Corvese* *ing. Domenico Marrazzo*	*ing. Raffaele Antropoli* *ing. Tommaso Iannotta* *ing. Simona Luongo*	**Opera:**	DISSIPATORE IN SX - ALLEGATO 9	- scala
				cod. elab.:	CS_ACE_VVS_38_PIS_TAV_27_00	MAG.21 data